

臺南市歸仁區大潭里
疏散避難計畫書

中華民國 113 年 11 月

一、社區環境概述

大潭里位於歸仁區最南邊，南隔二仁溪與高雄市阿蓮區相望。西鄰仁德區中洲里，北鄰歸仁區武東里、東鄰沙崙里（參照圖 1）。里內主要道路為南 160 鄉道(長榮路一段)及南 146 鄉道(中正南路三段)，轄內有大潭路西排水、港子尾排水、溝子尾排水、岡山溪排水等排水流經。人口資料詳表 1。




圖 1 臺南市歸仁區大潭里地理位置圖

表 1 臺南市歸仁區大潭里人口資料

社區名稱	鄰數	戶數	男數	女數	小計
大潭里	12	733	1,142	1,099	2,241
資料來源：歸仁戶政事務所			統計截止：113 年 10 月		

二、歷史災害

99 年凡那比颱風造成大潭里大面積淹水，近年無重大災情。

表 2 大潭里歷史災害調查紀錄表

年度	事件	淹水災情
99	凡那比颱風	中正南路三段、長榮路一段、長榮路二段、大潭一路、大潭二路、大潭路三段淹水 50 公分

三、防救災資源

詳細資料如表 3 所示。

表 3 大潭里防救災資源記錄表

資源名稱	數量
廣播系統	1 組
水尺	3 支
雨量筒	3 組
對講機	5 台
指揮棒	5 支
反光背心	12 件
頭燈	5 組
雨衣雨鞋	10 套
防水褲	5 件
警示帶	3 捲
安全帽	10 頂

四、避難收容處所

大潭里的避難收容處所為大潭國小，為避開易淹水區域，經討論已規劃一條較遠但較為安全的避難路線，避難收容處所資料參照表 4。

表 4 大潭里避難收容處所記錄表

類別	避難收容處所	室內容納人數	地址	聯絡人	聯絡電話	里長(撤離通報)	聯絡電話
區公所指定	大潭國小	100人	歸仁區中正南路三段 97 號	陳裕加	06-2781953#140	林俊成	0932-702022

五、保全對象

本里經調查、訪視易淹水區域無保全對象需協助撤離。

六、疏散對策

依「水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序」辦理，大潭里之疏散避難作業程序示如圖 2 所示。




圖 2 大潭里之疏散避難作業程序

1、 水文資訊監測與情資蒐集

接獲區公所通知疏散避難，或依據當地雨量及實際狀況，進行疏散避難並向區公所報備。疏散避難警戒值示如表 6。

表 6 大潭里警戒資訊

參考 雨量站	1 小時雨量(mm)		3 小時雨量(mm)		6 小時雨量(mm)	
	二級警戒	一級警戒	二級警戒	一級警戒	二級警戒	一級警戒
沙崙	50	60	90	100	130	150
媽廟	50	60	90	100	130	150
仁德	50	60	90	100	130	150
關廟	50	60	90	100	130	150
資料來源：經濟部水利署防災資訊服務網						
更新日期：113 年 11 月						

2、 避難勸告及自主疏散

為預防災情擴大，先行勸導保全對象主動避難，經里長（代行者）同意啟動疏散避難小組，原則上以挨家挨戶方式進行勸導，並告知保全住戶災情危險度、避難收容處所地點、避難路線、攜帶物品、諮詢方式等相關資訊，同時了解需要特別服務之對象（如老人、幼童、孕婦、洗腎或重病患者、身心障礙者等弱勢族群）與方式。並利用里內廣播系統及電話等通（告）知。

3、 疏散避難方式包含(1)垂直疏散避難及(2)至避難收容處所避難

(1) 垂直疏散避難

由民眾自行撤離至安全處所，即自居住平面垂直疏散至 2 樓以上或親友家之安全處所進行避難。

(2) 至避難收容處所避難

在災情急迫狀況下，由救災單位提供交通工具統一避難，撤離至區公所開設之避難收容處所。

4、 避難收容處所開設、收容與管理

- (1) 配合勸導避難所需，先行開設避難收容處所，並進駐管理人員。開設後立即依「臺南市政府因應天然災害緊急救濟民生物資儲存及管理作業要點」（內含三級儲存原則、物資種類、取得配發、管理及逾期處理）進行物資清點與管理。
- (2) 民眾陸續被收容後，依「歸仁區避難收容處所整備及運作計畫」進行管理，並介紹周邊設施、活動範圍等。若開設於學校，可利用校內保健室及廁所；無衛生保健設備者，設置臨時廁所及救護站等以防止疾病傳染。另為穩定災民情緒，提供災情諮詢、親友聯絡等服務。
- (3) 若災情擴大或複合型災害發生，考量民眾安全或收容容量之需，須移往外地收容所。
- (4) 由於避難收容處所收容人員包括自主避難者及被強制疏散者，為了解所有避難人數，統一於避難收容處所統計人數，以了解疏散避難執行情形。

5、 指示撤離及強制疏散

經研判或獲得訊息，須立即撤離保全住戶，請里長（或代行者）即行廣播告知，並強制民眾疏散。

6、 疏散避難解除及復原

接獲解除疏散避難後，通知各避難收容處所之民眾返家，並對返家民眾告知整理家園須注意事項及相關後續服務諮詢電話與方式。若有民眾家園嚴重受損無法居住即須進行安置。隨後避難收容處所立即進行清潔與復原工作。

七、社區防災組織編組

大潭里因人事異動，目前人員重組中。

八、水災防災地圖



圖 3 大潭里水災防災地圖

